



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA
Sektor upravnih i inspekcijskih poslova
Inspektorat unutarnjih poslova

Broj:511-12-21-UP/I-2891/1-2017-Z.S.
Split, 28.09.2017. god.

POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA, rješavajući stanje zaštite od požara, koje proizlazi iz zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru nad provođenjem propisanih mjera zaštite od požara za **studentski dom Bruno Bušić, Split, Spinutska 37**, kojim gospodari Studentski centar Split Cvite Fiskovića 3, Split, izvršenog dana 26.09.2017 .god. temeljem članka 54. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/2010), po službenoj dužnosti donosi:

R J E Š E N J E

Studentski centar Split, Cvite Fiskovića 3, Split, u svrhu spriječavanja nastajanja i otklanjanja opasnosti od nastajanja, te širenja požara i omogućavanja spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i omogućavanja gašenja požaraza **studentski dom Bruno Bušić u Splitu**, nalaže se poduzimanje slijedećih mjera zaštite od požara:

1. Sustav za dojavu požara dovesti u ispravno stanje te ishoditi dokument od ovlaštene pravne osobe kojim se dokazuje ispravnost i funkcionalnost iste.
2. Električne instalacije dovesti u ispravno stanje te pribaviti dokument od ovlaštene pravne osobe kojom se dokazuje ispravnost i funkcionalnost iste prema projektnoj dokumentaciji i zahtjevima za električne instalacije. Do otklanjanja nedostataka ne koristiti elektroinstalacije u građevini.
3. Sigurnosnu rasvjetu dovesti u ispravno stanje te ispitati od ovlaštene pravne osobe te ishoditi dokument kojim se dokazuje ispravnost.
4. Ukloniti oštećeni linoleum sa puteva evakuacije.
5. Omogućiti nesmetanu evakuaciju sa katova studentskog doma, te omogućiti neovisno (panik letva, tipkala pored vrata i sl.) otvaranje vrata za evakuaciju na požarna vanjska stubišta. Obilježiti puteve za evakuaciju.
6. Gromobransku instalaciju ispitati od strane ovlaštene pravne osobe, te ishoditi dokument kojim se dokazuje ispravnost iste.
7. Protupožarnim materijalom zabrtviti prodore u drugi sektor koji su nastali naknadnim bušenjem i provlačenjem instalacija po objektu (prostor kotlovnice i ostalih prostorija).
8. Izvršiti vježbu evakuacije i vježbu uporabe sredstava za gašenje kojima se štiti objekt s osobljem objekta. O sudjelovanju osoblja na vježbama treba voditi evidenciju.

Rok za provedbu mjera iz Točke 2., 4. i 5. je ODMAH.

Rok za provedbu mjera iz Točke 1. 3.,6.,7.,8. i 9. je 30 dana.

Žalba protiv ovog rješenja u točkama 2.,4. i 5. ne odgađa njegovo izvršenje.
Pisano izvješće o provedenim mjerama dostaviti ovom tijelu odmah po isteku naloženih rokova, s pozivom na broj ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Temeljem ovlasti iz čl. 44. st. 1. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/2010), dana 26.09.2017. god. obavljen je pregled studentskog doma Bruno Bušić, Split, Spinutska 37 i utvrđeni nedostaci konstatirani zapisnikom br.511-12-21-145/, te su u cilju otklanjanja istih naložene mjere.

Točka 1. izreke Rješenja temelji se na čl.čl.40. st.1. i čl. 54. st.1. toč.7. Zakona o zaštiti od požara, a u svezi sa čl.32., 51., 55. i 57. Pravilnika o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) i člankom 3., 9.i 16. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (44/2012).

Točka 2. izreke Rješenja temelji se na čl.38.čl.54.st.1 toč.4. i čl.55. Zakona o zaštiti od požara (NN92/10), u vezi sa čl.33., prilogom C Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10). Po prostorijama podruma vidljivo je da pojedini kabeli vise, da su pojedini kabeli spajani I izolirani izolir trakom, a dijelu skladišta praonice vidljiva je vlaga iznad rasvjetnog tijela. Predočen je Zapisnik o izvršenom pregledu, ispitivanju i mjerenju električnih instalacija broj:49145-17EL od 06.09.2017, INGATEST doo, stanje ne zadovoljava. Zbog navedenih nedostataka koji predstavljaju opasnost za živote i zdravlje ljudi, ista se ne smije koristiti do otklanjanja nedostataka.

Točka 3. izreke Rješenja temelji se na čl.37.,38. i čl.54.st.1.toč.10. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/2010). Predočen je Zapisnik o ispitivanju funkcionalnosti izvedene Panik rasvjete broj: 49145-17P („ING ATEST“) d.o.o. Split, od 06.09.2017. god. u kojemu je navedeno da ista ne zadovoljava. Nedostaci se očituju u sljedećem:-pojedine svjetiljke nisu ispravne, neke su oštećene, a dio neispravan zbog neispravne lampe I aku baterije,-skrivenost svih izlaza i puteva evakuacije minimalnom potrebnom osvjetljenošću nije zadovoljena na svim mjestima, te je potrebno ugraditi dodatne svjetiljke panic rasvjete, spojevi instalacije panic rasvjete nisu na naekim mjestima zaštićeni od slučajnog izravnog dodira dijelova pod naponom je neprihvatljivo, te potrebno izvršiti rekonstrukciju panic rasvjete u objektu.

Točka 4. izreke Rješenja temelji se na čl.37. i čl.54.st.1.toč.3. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/2010).Na katovima na hodnicima se nalazi linoleum , te je isti oštećen. Uslijed evakuacije može doći do zapinjanja o linilenum.

Točka 5. izreke Rješenja temelji se na čl.37. i čl.54.st.1.toč.3. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/2010). Vanjska požarna stubišta se nalaze na balkonima, do kojih se dolazi preko vrata koja su zaključana I otvaraju se u suprotnom smjeru od smjera evakuacije, te ako se izađe na balkon otežana pristup požarnim stubištima (ljestvama) jer se treba provući između dviju prečki, a sva evakuacija završava na balkonu prizemlja gdje treba preskočiti zid balkona da bi se evakuairalo na otvoreni prostor. Putevi evakuacije su djelomično prohodni, djelomično označeni i manjim dijelom postavljena panična rasvjeta. Vanjski evakuacijski dio-balkona sa evakuacijskim stubištima nema izvedenu panic rasvjetu.

Točka 6. izreke Rješenja temelji se na čl.38. st.2. Zakona o zaštiti od požara, u svezi čl.33. i priloga C Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08). Nije obavljeno ispitivanje gromobranske instalacije u propisanom vremenskom periodu , zadnje ispitivanje je obavljeno 22.03.2013.

Točka 7. izreke Rješenja temelji se na čl.36. Zakona o zaštiti od požara. Prodori na granicama požarnih sektora (između kotlovnice i ostalih prostora) nisu zabrtvljeni protupažarnim materijalima.

Točka 8. izreke Rješenja temelji se na čl. 54. st 1. točka 10. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), te čl. 35. Pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata, u kojemu je definirano da osoblje ugostiteljskog objekta, u kojemu se istovremeno može smjestiti više od 100 osoba, mora najmanje jednom godišnje sudjelovati u vježbi evakuacije i vježbi uporabe sredstava za gašenje kojima se štiti objekt. O sudjelovanju osoblja na vježbama treba voditi evidenciju.

Žalba protiv ovog rješenja u točki 2.,4. i 5. ne odgađa njegovo izvršenje sukladno odredbi članka 112. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku (NN br.47/09), s obzirom da se radi o poduzimanju žurnih mjera temeljem članka 49. stavak 2. istog Zakona.

Rokovi za provedbu mjera navedenih u izreci ovog Rješenja određeni su sukladno odredbi čl. 79 i čl. 98. st. 3. Zakona o općem upravnom postupku (NN br.47/09). Zbog svega navedenog, a u skladu sa čl.54. Zakona o zaštiti od požara (NN br.92/2010), valjalo je riješiti kao u izreci. Ovo Rješenje oslobođeno je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9. stavak 2. točka 60. Zakona o upravnim pristojbama (NN 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Povjerenstvu za žalbe Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u roku od 15 dana od dana dostave ovog rješenja. Žalba se predaje ovom tijelu u pisanom obliku, u dva istovjetna primjerka, neposredno ili poštom, Split, Trg hrvatske bratske zajednice br. 9, uz naplatu upravne pristojbe u iznosu od 35,00 Kn temeljem Zakona o upravnim pristojbama prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17).

DOSTAVITI:

1. Studentski centar Split, Cvite Fiskovića 3,
2. Pismohrana



